



הוראות בטיחות למקדחת עמוד

יש לקרוא את הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכונה!

1. הפעלת המכונה תתבצע רק ע"י מי שהוסמך והורשה לכך.
2. בגמר הידוק המקדח יש להוציא מיד את המפתח מהתפסנית.
3. יש להדק את החלק המיועד לעיבוד בעזרת מלחציים או באביזרי הידוק מתאימים. מלחציים יהודקו לשולחן העבודה.
4. אין לאחוז או לגעת בחלק המעובד בזמן קדיחה.
5. מהירות הסיבוב של המקדח, סוגו, מידת השחזתו והלחץ המופעל עליו צריכים להתאים לחומר המעובד על מנת למנוע שבירתו או העפת נתזים ורסיסי מתכת. יש להיזהר בקדיחת חומרים רכים ולהתאים סוג המקדח ומהירות הסיבוב.
6. יש להימנע מיצירת שבבים ארוכים. הרחקת השבבים תיעשה בעזרת מברשת.
7. שפיכה והתזה של מי קירור תיעשה רק באמצעות כלי ייעודי.
8. בעת העבודה במקדחה יש להשתמש במשקפי מגן ובכיסוי ראש לאיסוף השיער.
9. יש ללבוש ביגוד צמוד על מנת להגן על חלקי גופך.
10. יש להסיר שעונים, טבעות שרשרת וכל תכשיט או חפץ העלולים להיתפס במכונה.

